

# Rīcības plāns ugunsgrēka ierobežošanai.

## Dokumenta mērķis:

Aprakstīt rīcību šķeldu pašaizdeģšanās gadījumā, nodrošinot pašaizdeģšanās ierobežošanu, likvidēšanu un uzraudzību (turpmāk - dzēšanu).

## Iesaistītās puses:

1. AS "Latvijas valsts meži" (LVM) pārstāvji:
  - 1.1. Koksnes terminālu kontroles speciālists (tel. 29478451);
  - 1.2. Enerģētisko koksnes produktu vadītājs (tel. 28307193);
  - 1.3. Enerģētisko koksnes produktu kontroles speciālists (tel. 26650461);
2. Ostu piestātnes operatora pārstāvis, šķeldu uzglabāšanas, pārkraušanas pakalpojumu sniedzējs

## Darbību apraksts:

3. Vismaz reizi mēnesī Koksnes terminālu kontroles speciālists apseko šķeldu atlikumus ostās, šķeldu uzglabāšanas laukumos izvērtējot šķeldu pašaizdeģšanās riskus.
4. Ikdienā VMF Latvija darbinieki, ostas piestātnes operatora un šķeldu uzglabāšanas un pārkraušanas pārstāvji vizuāli novērtē šķeldu kaudzes.
5. VMF Latvija un/vai ostu piestātnes operatora pārstāvis, un/vai šķeldu uzglabāšanas un pārkraušanas pārstāvis, konstatējot šķeldu pašaizdeģšanās pazīmes vai aizdegšanos, informē AS "Latvijas valsts meži" pārstāvi 1. punktā norādītajā secībā.
6. LVM pārstāvis:
  - 6.1. Izvērtē situāciju un pieņem lēmumu par pārkraušanas un/vai dzēšanas darbiem:
    - 6.1.1. Kopā ar ostas piestātnes operatora vai šķeldu pārkraušanas pārstāvjiem vienoties par šķeldu pārkraušanas darbiem;
    - 6.1.2. Kopā ar ostas piestātnes operatora vai šķeldu pārkraušanas pārstāvjiem noteikt šķeldu kaudzes laistīšanas vietas. Laistot kaudzes maksimāli ierobežot to degšanu ar atklātu liesmu;
    - 6.1.3. Kopā ar ostas piestātnes operatora pārstāvjiem vai šķeldu pārkraušanas vienoties par šķeldu dzesēšanas laukumu;
    - 6.1.4. Kopā ar ostas piestātnes operatora pārstāvjiem vai šķeldu pārkraušanas vienoties par nedegošo un atdzesēto šķeldu krautnēšanas vietām,
    - 6.1.5. Kopā ar ostas piestātnes operatora pārstāvjiem vai šķeldu pārkraušanas vienoties par degošās kaudzes rakšanas/pārkraušanas darbu secību:
      - 6.1.5.1. Nodalīt degošo vietu no nedegošām šķeldām;
      - 6.1.5.2. Nodalīt degšanas vietu, uzsākt pārrakt degošo vietu, laistot ar ūdeni uguns perēkļus;
    - 6.1.6. Norāda ostas piestātnes operatora v pārstāvim, kuras kaudzes drīkst uzkraut uz kuģa;
    - 6.1.7. Pēc dzēšanas darbiem lemj par pārvestām/atdalītām šķeldu kaudzēm (atstāt nodalītas vai krautnēt kopējā kaudzē).
  - 6.2. Enerģētisko koksnes produktu vadītājs apstiprina pakalpojumu sniedzēju nostrādātās stundas un izmaksas.